

# 原状回復報告書

〒104-0061  
東京都中央区銀座11-1-1

佐藤 花子 様

2020/07/20 No.000001-01



〒144-0056  
東京都大田区西六郷 4-34-1 4F  
TEL:03-3730-1416 FAX:03-3730-0850

2020年7月	現場名	サンプルビルディング	報告日	2020-07-28
	住所	東京都中央区銀座10-10-1	責任者	回復 太郎

## 報告・備考欄

お世話になります。原状回復が完了いたしましたので、ご報告させていただきます。  
交換が必要な部分に関しましては、交換済みです。  
最終確認につきましては、現地でご確認いただきたいと思います。  
確認日を決められましたら、担当までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

点検内容		今回点検結果	特記事項・コメント
1	玄関	交換	【電子錠】 ボタンが潰れて押せない状態でしたので、交換しました。
2	靴箱		
3	リビング		
4	和室	張替え	【畳】 傷や劣化が目立っておりましたので、張替えしました。
5	洋室		
6	廊下		
7	照明		
8	エアコン		
9	クローゼット		
10	収納		
11	床		
12	壁紙		
13	キッチン	洗浄	【換気扇】 こびりついた油を洗浄し取り除きました。 【シンク】 水垢や錆を洗浄し取り除きました。
14	トイレ		
15	浴室	交換	【換気扇】 換気扇を動かしても湿気が中々取れないので、カビ予防対策として浴室換気乾燥機に交換しました。
16	洗面台		
17	バルコニー	洗浄	【床】 落ち葉や汚れが目立っていたので掃き掃除、水洗いしました。

1.玄関



電子錠のボタンが潰れて押せない状態でした。  
。

交換しました。

4.和室



畳の傷や劣化が目立っておりました。

張替えました。


13.キッチン



換気扇に油がこびりついていました。

洗浄し取り除きました。

13.キッチン



→



水垢や錆がこびりついていました。

洗浄し取り除きました。

15.浴室




→



換気扇を動かしても湿気が中々取れないので、カビが発生しやすくなっていました。

カビ予防対策として浴室換気乾燥機に交換しました。

17.バルコニー



→



落ち葉や汚れが目立っていました。

掃き掃除、水洗いしました。